

9928: LOS PELIGROS DE CABELLOS LARGOS, ROPAS SUELTAS Y JOYAS
LAS PREGUNTAS DE REPASO

Nombre _____ Fecha _____

Las preguntas siguientes se proporcionan al cheque cómo está bien usted entiende la información presentada durante este programa.

1. Las camisas con _____ se recomiendan para trabajar con equipos de maquinaria en movimiento.
 - a. manga larga
 - b. manga corta

2. Los guantes no deben de usarse cuando trabajen alrededor de ejes giratorios u otro equipo en movimiento.
 - a. verdadero
 - b. falso

3. ¿Por qué no se recomienda llevar joyas en el trabajo?
 - a. se pueden enganchar durante el movimiento de las máquinas
 - b. se pueden enganchar en objetos sólidos y resultar en heridas si la persona cae o resbala
 - c. pueden causar contaminación en algunos ambientes
 - d. todas las respuestas

4. Si no trabaja directamente alrededor de ejes giratorios o maquinaria en movimiento, es aceptable el llevar ropas sueltas en el área de trabajo.
 - a. verdadero
 - b. falso

5. Las barbas largas y los bigotes presentan peligros en los lugares industriales de trabajo al poder ser atrapados en las máquinas.
 - a. verdadero
 - b. falso

6. Si Usted trabaja con una máquina que esté estropeada, deberá apagar la corriente y atender repararla de inmediato.
 - a. verdadero
 - b. falso

**9928: LOS PELIGROS DE CABELLOS LARGOS, ROPAS SUELTAS Y JOYAS
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE REPASO**

1. b
2. a
3. d
4. b
5. a
6. b